

衿の測り方

1. 着物を図のように後身頃が上になるよう綺麗に置きます。
2. 背中心を袖口を結ぶようにものさしを置き、測ります。

図の赤色の点、2点を測ります。

袷着物の場合は、フキは含みません。

左右の衿を測り、誤差の有無も確認すると、より正確な寸法が分かります。

